





 ...W	
 LED	200 W
	2200 W
	2000 W
	1000 VA
	1050 VA
	10 A, 140μF
	200 W
	500 VA



À propos de ce document

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à une installation sécurisée.

Des informations plus détaillées sur le produit sont disponibles sur Internet → voir le code QR.



Pour votre sécurité

DANGER RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

DANGER Risque de blessure mortelle due à un choc électrique.

La sortie peut être porteuse de courant électrique même une fois la charge coupée.

- Lors d'activités sur l'appareil : Déconnectez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique à l'aide du fusible du circuit d'entrée.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Présentation du détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A

Le détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A (appelé ci-après **détecteur de mouvement**) détecte les sources de chaleur mobiles (les personnes par exemple) et peut activer des charges ohmiques, inductives ou capacitives pendant une durée de sur-course réglable.

Choisir le site d'installation



Évitez les commutations non souhaitées dues à des sources de chaleur et de lumière dans la plage de détection du détecteur de mouvement.

Montage du détecteur de mouvement



– Avec unité d'extension

- Interrupteur mécanique au niveau de la connexion d'unité d'extension

– Mode maître/esclave

- Maître
- Esclave


Réglage du détecteur de mouvement

Retrait du couvercle



- Ôtez le cadre.
- Retirez l'interrupteur à bascule.

Affichages et éléments de commande



- LED d'état (rouge), derrière la lentille
- Durée de sur-course potentiomètre
- Seuil de luminosité de détection potentiomètre


Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V CA ~, 50 Hz
Puissance nominale : 

Veille : max. 0,4 W
Bornes à vis pour raccordement : max. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Unité d'extension : Bouton-poussoir unique, nombre illimité max. 50 m

Protection par fusible : Disjoncteur 16 A
Courant nominal : 10 AX, cosφ = 0,6



Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

About this document

You can find all the information required for safe installation in this document.

More detailed product information is available on the Internet → See QR code.



For your safety

DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

DANGER Risk of fatal injury from electric shock. The output may carry electrical current even when the load is switched off.

- When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the motion sensor with switch 10 A

The motion sensor with switch 10 A (hereinafter referred to as **motion sensor**) detects moving heat sources (e.g. persons) and can switch on ohmic, inductive or capacitive loads for a settable overtravel time.

Selecting the installation site



Avoid undesired switching by light and heat sources in the detection range of the motion sensor.

Mounting the motion sensor



– With extension unit

- Mechanical push-button at extension unit connection

– Master/slave mode

- Master
- Slave


Setting the motion sensor

Removing the cover



- Remove the frame.
- Pull the rocker switch off.

Displays and operating elements



- Status LED (red), behind the lens
- Potentiometer overtravel time
- Potentiometer detection brightness

Technical data


Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz
Nominal power: 

Standby: max 0.4 W
Connecting terminals: Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm

Extension unit: Single push-button, unlimited number, max. 50 m

Fuse protection: 16 A circuit breaker
Nominal current: 10 AX, cosφ = 0.6

Temperature for ... operation 5-40 °C
... storage 5-40 °C
... transport 5-40 °C



Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

Acerca de este documento

En este documento encontrará toda la información necesaria para una instalación segura.

Encontrará información más detallada del producto en internet → véase el código QR.



Por su seguridad

PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

PELIGRO Peligro de lesiones graves por descarga eléctrica.

Puede haber tensión en la salida, incluso cuando la carga está desconectada.

- Cuando trabaje con el dispositivo: Desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Información sobre el sensor de movimiento con interruptor 10 A

El sensor de movimiento con interruptor de 10 A (en lo sucesivo denominado **sensor de movimiento**) detecta fuentes de calor en movimiento (p. ej., personas) y puede activar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas durante un tiempo de encendido ajustable.

Selección del lugar de montaje



Evite activaciones indeseadas por la presencia de fuentes de luz y calor en el margen de detección del sensor de movimiento.

Montaje del sensor de movimiento



– Con unidad de extensión

- Pulsador mecánico en la conexión de la unidad de extensión

– Funcionamiento maestro/esclavo

- Maestro
- Esclavo

Ajuste del sensor de movimiento

Retirada de la tapa



- Retire el marco.
- Quite el interruptor basculante.

Indicadores y elementos de mando



- LED de estado (rojo), detrás del cristal
- Tiempo de encendido del potenciómetro
- Luminosidad de detección del potenciómetro

Datos técnicos


Tensión nominal: 230 V CA ~/50 Hz
Potencia nominal: 

Standby: máx. 0,4 W
Bornes de conexión: Bornes a tornillo máx. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Unidad de extensión: Pulsador individual, número ilimitado máx. 50 m

Protección del fusible: Interruptor automático de 16 A


Corriente nominal: 10 AX, cosφ = 0,6







Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)



 ...W			
 LED	200 W		1050 VA
	2200 W	C	10 A, 140µF
	2000 W		200 W
			500 VA
	1000 VA		



Acerca deste documento

Pode encontrar neste documento todas as informações necessárias para uma instalação segura.

Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o produto na Internet -> Consulte o código QR.



Para a sua segurança

PERIGO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

PERIGO Perigo de morte por electrocussão. A saída pode transportar corrente eléctrica mesmo com a carga desligada.

- Quando trabalhar no dispositivo: desligue sempre o dispositivo da alimentação através do fusível do circuito de entrada.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Conhecer o sensor de movimento com interruptor 10 A

O sensor de movimento com interruptor 10 A (a seguir designado por **sensor de movimento**) deteta fontes de calor em movimento (por exemplo, pessoas) e pode ligar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas durante um tempo de duração configurável.

Escolha do local de montagem



Evite que fontes de luz e de calor na área de detecção do sensor de movimento liguem e desliguem inadvertidamente o dispositivo.

Montar o sensor de movimento



– Com unidade extensora

- Botão de pressão mecânico na conexão da unidade extensora

– Modo master/slave

- Master
- Slave

Configurar o sensor de movimento

Retirar a tampa



- Retirar a moldura.
- Retirar o interruptor basculante.

Displays e elementos de operação



- LED de estado (vermelho), por detrás da lente
- Tempo de duração do potenciômetro
- Luminosidade de detecção do potenciômetro

Informação técnica

Tensão nominal: AC 230 V ~, 50 Hz
Potência nominal: $\Rightarrow$ W

Stand-by: máx. 0,4 W
Terminais de ligação: Terminais de parafusos, máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidade extensora: Botão de pressão único, número ilimitado máx. 50 m

Protecção de fusíveis: disjuntor de 16 A
Corrente nominal: 10 AX, cosφ = 0,6

Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

se.com/contact

O tomto dokumentu

V tomto dokumentu najdete všechny informace potřebné pro bezpečnou instalaci.

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici na internetu -> viz kód QR.



Pro vaši bezpečnost

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Pokládání elektrických kabelů
- Bezpečné normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroninstalace

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

NEBEZPEČÍ Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Výstupy mohou být pod proudem, i když je zatížení vypnuto.

- Při práci na zařízení: Vždy odpojte zařízení od napájení pomocí pojistky ve vstupním obvodu.

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

Seznámení se s pohybovým čidlem se spínačem 10 A

Pohybové čidlo se spínačem 10 A (dále jen **pohybové čidlo**) detekuje pohyblivé zdroje tepla (např. osoby) a může zapínat ohmická, induktivní nebo kapacitní zatížení na nastavitelnou dobu přejezdu.

Volba místa montáže



Zabraňte nežádoucímu zapínání v blízkosti světelných a tepelných zdrojů v rozmezí detekce pohybového čidla.

Montáž pohybového čidla



– S prodlužovací jednotkou

- Mechanická tlačítka na připojení prodlužovací jednotky

– Režim master/slave

- Master
- Slave

Nastavení pohybového čidla

Odstraňte kryt.



- Odstraňte rám.
- Odstraňte kolébkový spínač.

Displeje a provozní prvky



- Stavová LED (červená) umístěná pod čočkou
- Potenciometr doby přejezdu
- Potenciometr jas detekce.

Technické údaje

Jmenovité napětí: AC 230 V ~, 50 Hz
Jmenovitý výkon: $\Rightarrow$ W

Pohotovostní režim: max. 0,4 W
Připojovací svorky: Šroubové svorky pro max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Prodlužovací jednotka: Jedno tlačítko, neomezený počet max. 50 m

Ochrana pojistkou: Jistič, 16 A
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6

Zařízení nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte je oficiálnímu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

Schneider Electric Industries SAS

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum zákaznické podpory ve vaší zemi.

se.com/contact

O tomto dokumente

V tomto dokumente nájdete všetky informácie potrebné na bezpečnú inštaláciu.

Podrobnejšie produktové informácie sú uvedené na internete -> pozri kód QR.



Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLÚKA

Elektrickú inštaláciu môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:

- Pripojenie do inštalačných sietí
- Pripojenie niekoľkých elektrických zariadení
- Uloženie elektrických káblov
- Bezpečnostné normy, mieste elektroinštalácie smernice a predpisy

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.

NEBEZPEČENSTVO Riziko smrteľného zranenia po zásahu elektrickým prúdom.

Výstup môže viesť elektrický prúd aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.

- Pri vykonávaní prác na zariadení: Prostredníctvom poistky vo vstupnom obvode zariadenie vždy odpojte od zdroja elektrického prúdu.

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenia.

Oboznámenie sa s hlásičom pohybu so spínačom 10 A

Hlásič pohybu so spínačom 10 A (ďalej len **hlásič pohybu**) zisťuje prítomnosť pohybujúcich sa zdrojov tepla (napr. osoby) a dokáže zapínať odporové indukčné alebo kapacitné zaťaženia na nastaviteľnú dobu dobehu.

Výber miesta inštalácie



Zabraňte neželanému spínaniu zdrojmi svetla a tepla v detekčnej oblasti hlásiča pohybu.

Montáž hlásiča pohybu



– S rozširujúcou jednotkou

- Mechanické tlačidlo na prípojke rozširujúcej jednotky

– Režim master/slave

- Master
- Slave


Nastavenie hlásiča pohybu

Odstránenie krytu



- Odstráňte rámik.
- Stiahnite kolískový spínač.

Zobrazenia a ovládacie prvky



- Stavová LED dióda (červená), za šošovkou
- Potenciometer doby dobehu
- Potenciometer hraničnej hodnoty jasu

Technické údaje

Menovité napätie: AC 230 V ~, 50 Hz
Menovitý výkon: $\Rightarrow$ W

Pohotovostný režim: max 0,4 W
Pripájacie svorky: Skrutkové svorky pre max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Rozširujúca jednotka: Jednoduché tlačidlo, neobmedzený počet max. 50 m


Zaistenie: 16 A istič
Menovitý prúd: 10 AX, cosφ = 0,6

Zariadenie je nutné zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti na oficiálnom zbernom mieste. Odborná recyklácia chráni osoby a životné prostredie pred možnými negatívnymi vplyvmi.

Schneider Electric Industries SAS





V prípade technických otázok kontaktujte prosím Centrum starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.

se.com/contact



<https://www.go2se.com/ref=NU352518>

	LED	200 W		1050 VA
	2200 W		10 A, 140µF	
	2000 W		200 W	
	1000 VA		500 VA	



ro Senzor de mişcare cu comutator 10A

Despre acest document

Puteti găsi în acest document toate informațiile necesare pentru instalarea în siguranță.

Pe internet sunt disponibile informații suplimentare detaliate despre produs -> vezi codul QR.

Pentru siguranța dvs.

⚡ PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofundate în următoarele domenii:

- Conectarea rețla rețelele electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Norme de siguranță, normele și regulamentele locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni, poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

⚡ PERICOL Pericol de moarte prin electrocutare. Ieșirea poate fi sub tensiune, chiar dacă s-a deconectat sarcina.

- La executarea unor lucrări la dispozitiv: deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, cu ajutorul siguranței din circuitul de intrare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte sau la producerea unor leziuni grave.

Familiarizarea cu senzorul de mişcare cu comutator 10A

Senzorul de mişcare cu comutator de 10 A (denumit în continuare **senzor de mişcare**) detectează surse de căldură aflate în mişcare (de ex. persoane) și poate comuta sarcini ohmice, inductive sau capacitive pe durata unui timp de oprire întârziată reglabil.

Selectarea locului de instalare



Evitați activarea nedorită de surse de lumină sau căldură pe raza de detecție a senzorului de mişcare.

Montarea senzorului de mişcare



– Cu unitate de extindere

- (A) Buton de comandă mecanic si extensia unitatii de conectare

– Regim master/slave

- (B) Master

- (C) Slave


Reglarea senzorului de mişcare

Îndepărtarea capacului



- Îndepărtați rama.
- Trageți în afară comutatorul basculant.

Afişaje şi elemente de operare



- (A) LED de control (roșu), în spatele lentilei
- (B) Potentiometrul timpului de oprire întârziată
- (C) Luminozitate de detecție a potențiometrului

Date tehnice

Tensiune nominală: c.a. 230 V ~, 50 Hz
Putere nominală:

Mod standby: max. 0,4 W
Borne de conectare: borne cu șurub de max. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Unitate de extensie: buton de acționare unic, număr nelimitat
max. 50 m

Protecție a siguranței fu- disjuncteur 16 A
zibile:

Curent nominal: 10 AX, cosφ = 0,6

Eliminați dispozitivul separat de deșeurile menajere la un punct oficial de colectare. Reciclarea profesională protejează oamenii și mediul înconjurător de eventualele efecte negative.

Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Clienți din țara dumneavoastră.

se.com/contact

bg Превключвател за сензор за движение 10 A

Относно този документ

Можете да намерите цялата необходима информация за безопасен монтаж в този документ.

По-подробна информация за продукта е достъпна в интернет -> вижте QR кода.

За вашата безопасност

⚡ ОПАСНОСТ РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ВОЛТОВА ДЪГА

Електрическият монтаж трябва да се провежда само от опитни професионалисти. Опитните професионалисти трябва да имат доказани задълбочени познания в следните области:

- Свързване към инсталационни мрежи
- Свързване на няколко електрически устройства
- Полагане на електрически кабели
- Стандарти за безопасност, местни правила и разпоредби за поставяне на кабели

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚡ ОПАСНОСТ Съществува риск от фатално нараняване от електрически удар.

Възможно е по изхода да тече електрически ток дори при изключено захранване.

- Когато работите с изделието: Винаги изключвайте устройството от захранването посредством предпазител във входящата верига.

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

Запознаване със сензора за движение с превключвател 10 A

Сензорът за движение с превключвател 10 A (наричан от тук нататък **сензор за движение**) отчита движещите се източници на топлина (т.е.) лица и може да включва омични, индуктивни или капацитивни натоварвания за период от време за преминаване през площта, който може да бъде определен.

Избор на място за монтаж



Избягвайте нежелано превключване от източници на светлина или топлина в обсега на сензора за движение.

Монтиране на сензора за движение



– С удължаващ елемент

- (A) Механичен бутон на връзката за удължаващия елемент

– Режим главен/подчинен

- (B) Главен

- (C) Подчинен

Задаване на сензора за движение

Отстраняване на рамката



- Отстранете рамката.
- Издърпайте кобиличния превключвател.

Дисплей и работни елементи



- (A) LED за състояние (червен), зад обектива
- (B) Потенциометър за време за преминаване през площта
- (C) Потенциометър за засичане на осветеност

Технически данни

Номинално напрежение: AC 230 V ~, 50 Hz

Номинална мощност:

В готовност: макс. 0,4 W

Свързващи клеми: Изводи за винт за макс. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Разширителен модул: Единичен бутон, неограничен брой
макс. 50 m

Защита на предпазител: Прекъсвач 16 A

Номинален ток: 10 AX, cosφ = 0,6

Изхвърляйте устройството разделно от битовите отпадъци в официален пункт за събиране. Професионалното рециклиране предпазва лица и околната среда от потенциални негативни последици.

Schneider Electric Industries SAS

Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.

se.com/contact

hu Mozgásérzékelő 10 A-es kapcsolóval

A dokumentumról

A biztonságos telepítéshez szükséges összes információ megtalálható ebben a dokumentumban.

Részletesebb termékinformáció található az interneten -> lásd a QR kódot.

Az Ön biztonsága érdekében

⚡ VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY VILLAMOS ÍV VESZÉLYE

A biztonságos villamos telepítés kizárólag képzett szakemberek által hajtható végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőhálózatokhoz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fektetése
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

⚡ VESZÉLY Áramütés okozta halálos sérülés veszélye! A kimenet lekapcsolt terhelés mellett is áram alatt lehet.

- Ha a készüléken tevékenységet végez: válassza le a készüléket a feszültségellátásról a bemenő áramkör biztosítékának segítségével.

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

A mozgásérzékelő 10 A-es kapcsolóval egység ismertetése

A mozgásérzékelő 10 A-es kapcsolóval (a továbbiakban: **mozgásérzékelő**) a mozgó hőforrások (pl. személyek) érzékelésére, valamint a beállítható túlfutási időhöz tartozó ohmos, induktív és kapacitív terhelés kapcsolására használható.

A felszerelési hely kiválasztása



A mozgásérzékelő érzékelési tartományában kerülje a fény- és hőforrások szükségtelen bekapcsolását.

A mozgásérzékelő felszerelése



– Bővítőegységgel

- (A) Mechanikus nyomógomb a bővítőegység csatlakozásánál


– Master/slave üzemmód

- (B) Master

- (C) Slave

A mozgásérzékelő beállítása

A fedél eltávolítása



- Vegye ki a vázat.
- Engedje fel a billenőkapcsolót.

Kijelző- és kezelőelemek



- (A) Állapotjelző LED (piros), a lencsék mögött
- (B) Potenciométer túlfutási ideje
- (C) Potenciométer érzékelési fényereje

Műszaki adatok

Névleges feszültség: AC 230 V ~, 50 Hz

Névleges teljesítmény:

Készenlét: max. 0,4 W

Csatlakozóterminálok: Csavarterminálok
max. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Bővítőegység: Egy nyomógomb, korlátlan szám
max. 50 m

Biztosítékvédelem: 16 A-es megszakító


Névleges áramerősség: 10 AX, φ = 0,6

A készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, hivatalos gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítással kivédhetők az embereket és a környezetet érintő, esetleges negatív hatások.

Schneider Electric Industries SAS





Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.

se.com/contact



<https://www.go2se.com/ref=NU352518>

 ...W	
 LED	200 W
	2200 W
	2000 W
	1000 VA
	1050 VA
C	10 A, 140μF
	200 W
	500 VA



O ovom dokumentu

Sve informacije potrebne za sigurnu instalaciju možete pronaći u ovom dokumentu.

Detaljnije informacije o proizvodima dostupne su na internetu -> Pogledajte kod QR.



Za vašu sigurnost



OPASNOST OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, EKSPLOZIJE ILI BLJESKA ELEKTRIČNOG LUKA

Sigurnu električnu instalaciju moraju izvesti kvalificirani stručnjaci. Kvalificirani stručnjaci moraju raspolagati temeljitim znanjem u sljedećim područjima:

- Spajanje instalacijskih mreža
- Spajanje više električnih uređaja
- Polaganje električnih kabela
- Sigurnosne norme, lokalna pravila i propisi o ožičenju

Ako se ne pridržavate ovih uputa to će dovesti do teških ozljeda ili smrti.



OPASNOST Opasnost od smrtonosne ozljede uslijed strujnog udara.

Izlaz može provoditi električnu struju čak i kad je opterećenje isključeno.

- Tijekom radova na uređaju: Uvijek odvojite uređaj od napajanja osiguračem na ulaznom strujnom krugu.

Ako se ne pridržavate ovih uputa to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

Upoznavanje senzora pokreta sa sklopkom 10A

Senzor pokreta s prekidačem od 10 A (u daljnjem tekstu: **senzor pokreta**) detektira pokretne izvore topline (npr. osobe) i može uključiti ohmska, induktivna ili kapacitivna opterećenja za namjestivo vrijeme naknadnog rada.

Odabir mjesta postavljanja



Izbjegavajte neželjeno uključivanje zbog izvora svjetlosti i topline u području senzora pokreta.

Ugradnja senzora pokreta



– S dodatnom jedinicom

- (A) Mehanička tipka na priključku dodatne jedinice
- Modus nadređeni/podređeni
- (B) Nadređeni
- (C) Podređeni

Namještanje senzora pokreta

Uklanjanje poklopca



- Uklonite okvir.
- Isključite sklopku.

Zasloni i upravljački elementi



- (A) Status LED-žaruljice (crveno), iza leće
- (B) Vrijeme naknadnog rada potencijometra
- (C) Prag svjetlosti potencijometra

Tehnički podaci

Nazivni napon:	AC 230 V ~, 50 Hz
Nazivna snaga:	 ...W
Stanje pripravnosti:	maks 0,4 W
Spojni priključci:	Vijčani priključci za maks. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Dodatna jedinica:	jednostruka tipka, neograničeni broj maks. 50 m
Zaštita osigurača:	Prekidač od 16 A
Nazivna struja:	10 AX, cosφ = 0,6



Uređaj se ne odlaže s kućanskim otpadom, već ga treba odložiti na službena sakupljališta. Stručnim se recikliranjem ljudi i okoliš štite od potencijalnih negativnih učinaka.

Schneider Electric Industries SAS

U slučaju tehničkih pitanja obratite se servisnoj službi u svojoj zemlji.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

O tem dokumentu

Vse informacije, potrebne za varno montažo, najdete v tem dokumentu.

Podrobnejše informacije o izdelku najdete na internetu -> glejte kodo QR.



Za vašo varnost



NEVARNOST TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, EKSPLOZIJE ALI PRESKOKA

Varno električno inštalacijo lahko izvedejo samo usposobljeni strokovnjaki. Usposobljeni strokovnjaki morajo dokazati, da imajo poglobljeno znanje na naslednjih področjih:

- priključitev na električno omrežje,
- priključitev več električnih priprav,
- polaganje električnih kablov.
- Varnostni standardi, lokalna pravila in predpisi za izvedbo napeljave

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.



NEVARNOST Tveganje smrtnih poškodb zaradi električnega udara.

Izhod je lahko pod napetostjo tudi pri izklopljenem porabniku.

- Pri delih na napravi: Napravo vedno odklopite od vira napajanja s pomočjo varovalke v dovodnem tokokrogu.

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Seznanitev s senzorjem gibanja s stikalom 10 A

Senzor gibanja s stikalom 10 A (v nadaljevanju **senzor gibanja**) prepozna premikajoče se toplotne vire (npr. osebe) ter lahko vklopi ohmske, induktivne ali kapacitivne porabnike za nastavljiv čas prehoda.

Izbira mesta montaže



Izognite se neželjenemu preklapljanju zaradi svetlobnih in toplotnih virov v območju zaznavanja senzorja gibanja.

Pritrjevanje senzorja gibanja



– Z razširitveno enoto

- (A) Mehanski pritiski gumb na priključku razširitvene enote
- Nadrejeni/podrejeni način
- (B) Nadrejeni
- (C) Podrejeni


Nastavljanje senzorja gibanja

Odstranjevanje pokrova



- Odstranite okvir.
- Snemite preklapno stikalo.

Zasloni in operativni elementi



- (A) LED-dioda za prikaz stanja (rdeča), za lečo
- (B) Čas prehoda na potencijometru
- (C) Osvetljenost pri prepoznavanju na potencijometru

Tehnični podatki

Nazivna napetost:	AC 230 V ~, 50 Hz
Nazivna moč:	 ...W
Stanje pripravljenosti:	maks. 0,4 W
Priključne sponke:	Vijačne sponke za presek maks. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Razširitvena enota:	Enojni potisni gumb, neomejeno število maks. 50 m
Zaščita varovalke:	odklopnik (16 A)
Nazivni tok:	10 AX, cosφ = 0,6



Naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite v zbirni center. Recikliranje varuje ljudi in okolje pred morebitnimi negativnimi vplivi.

Schneider Electric Industries SAS

Če imate tehnična vprašanja, se obrnite na center za pomoč strankam v vaši državi.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

Osnovni podaci o ovom dokumentu

U ovom dokumentu možete pronaći sve informacije potrebne za bezbednu instalaciju.

Detaljnije informacije o proizvodu dostupne su na internetu -> Pogledajte QR-kod.



Zbog vaše sigurnosti



OPASNOST OPASNOST PO ŽIVOT USLED ELEKTRIČNOG UDARA, EKSPLOZIJE ILI ELEKTRIČNOG LUKA

Bezbedne električne instalacije smeju da izvide samo obučena stručna lica. Obučena stručna lica moraju dokazati da imaju sveobuhvatno znanje u sledećim područjima:

- povezivanje na instalacione mreže
- povezivanje više električnih uređaja
- polaganje električnih vodova
- bezbednosni standardi, lokalne odredbe i propisi za priključivanje

Neuvažavanje ovih smernica za posledicu može imati smrt ili teške povrede.



OPASNOST Opasnost od smrtonosnih povreda usled električnog udara.

Na izlazu može biti prisutna električna struja čak i ako je potrošač isključen.

- Ako radite na uređaju: Uvek isključite uređaj sa napajanja strujom preko osigurača u ulaznom kolu.

Nepoštovanje ovih smernica za posledicu može imati smrt ili teške povrede.

Upoznajte senzor pokreta sa relejnim prekidačem 10A

Senzor pokreta sa prekidačem od 10 A (u nastavku samo **senzor pokreta**) detektuje pokretne izvore toplote (npr. ljude) i može da uključi omske, induktivne ili kapacitivne potrošače na podesivo vreme dodatnog rada.

Izbor mesta ugradnje



Izbegavajte neželjeno uključivanje kod izvora svetlosti i toplote u opsegu detekcije senzora pokreta.

Montaža senzora pokreta



– Sa jedinicom za proširenje

- (A) Mehanički taster na priključku jedinice za proširenje
- Master/slave režim
- (B) Master
- (C) Slave

Podešavanje senzora pokreta

Uklanjanje poklopca



- Uklonite okvir.
- Povucite prekidač za isključivanje.

Displeji i radni elementi



- (A) Statusna LED sijalica (crvena), iza sočiva
- (B) Vreme dodatnog rada potencijometra
- (C) Potencijometar za prag osvetljenosti

Tehnički podaci

Nominalni napon:	AC 230 V ~, 50 Hz
Nominalna snaga:	 ...W
Režim mirovanja:	maks. 0,4 W
Spojni priključci:	Navojni priključci za maks. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Jedinica proširenja:	Jednostavan taster, neograničen broj maks. 50 m
Zaštita osigurača:	16 A prekidač strujnog kola
Nominalna struja:	10 AX, cosφ = 0,6




Odložite uređaj odvojeno od kućnog otpada, na zvanično mesto za prikupljanje. Profesionalna reciklaža štiti ljude i životnu sredinu od potencijalnog negativnog uticaja.





Schneider Electric Industries SAS

Ako imate tehničkih pitanja, molimo da se obratite službi za korisnike u vašoj zemlji.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)



LED 200 W		1050 VA	
2200 W		10 A, 140μF	
2000 W		200 W	
1000 VA		500 VA	



Hareket sensörü, 10 A şalterli

Bu belge hakkında

Bu belgede güvenli kurulum için gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Daha detaylı ürün bilgilerini internette bulabilirsiniz -> Kare koduna bakın.

Güvenliğiniz için

TEHLİKE ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK RİSKİ

Yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından güvenli elektrik montajı yapılmalıdır. Eğitimli profesyonellerin şu alanlarda ileri düzey bilgisi olmalıdır:

- Kurulum ağılarına bağlanma
- Çeşitli elektrikli cihazların bağlanması
- Elektrik kablolarının döşenmesi
- Güvenlik standartları, yerel tesisat kuralları ve düzenlemeleri

Bu yönergelerin uygulanmaması ölüme ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

TEHLİKE Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi. Elektrik yükü kapalı olsa dahi çıkışta elektrik akımı olabilir.

- Cihaz üzerinde çalışırken: Mutlaka besleme devresindeki sigortayı attirarak/çıkartarak cihazın elektriğini kesin.

Bu yönergelerin uygulanmaması ölüme ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

10 A şalterli hareket sensörü hakkında bilgiler

10 A şalterli hareket sensörü (Bundan sonra **hareket sensörü** olarak anılacaktır.) hareketli ısı kaynaklarını (ör. kişiler) algılar ve ayarlanabilir ek çalışma süresi için ohmik, endüktif veya kapasitif yükleri devreye sokabilir.

Kurulum yerini seçme



Hareket sensörünün algılama uzaklığında istenmeyen ışık ve ısı kaynaklarını açmaktan kaçının.

Hareket sensörünü monte etme



– Genişletme ünitesi ile

- Ⓐ Genişletme ünitesi bağlantısında mekanik buton

– Master/slave modu

- Ⓑ Master
- Ⓒ Slave

Hareket sensörünü ayarlama


Kapağın sökülmesi



- Çerçeveyi sökün.

- Kalıcı konumlu anahtarı çekip çıkarın.

Ekranlar ve kullanım öğeleri



- Ⓐ Durum LED'i (kırmızı), merceğin arkası
- Ⓑ Potansiyometre ek çalışma süresi
- Ⓒ Potansiyometre algılama parlaklığı

Teknik veriler

Nominal voltaj:	AC 230 V ~, 50 Hz
Nominal güç:	W
Bekleme:	maks. 0,4 W
Terminallerin birbirlerine bağlantısı:	maks. için vida terminalleri 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Uzatma ünitesi:	Tek basmalı düğme, sınırsız sayı maks. 50 m
Sigorta koruması:	16 A devre kesici
Nominal akım:	10 AX, cosφ = 0,6

Cihaz ev atıklarından ayrı bir şekilde resmi toplama noktasında bertaraf edilmelidir. Profesyonel geri dönüşüm, insanları ve çevreyi potansiyel negatif etkilere karşı korur.

Schneider Electric Industries SAS

Teknik sorularınız için lütfen ülkenizdeki müşteri hizmetleri merkezine başvurunuz.

se.com/contact

Αισθητήρας κίνησης με διακόπτη 10 Α

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σε αυτό το έγγραφο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή εγκατάσταση.

Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν διατίθενται στο διαδίκτυο -> βλέπε κώδικα QR.

Για τη δική σας ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΛΑΜΨΗΣ ΤΟΞΟΥ

Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
- Πρότυπα ασφαλείας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδιώσεων

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.

Η έξοδος μπορεί να φέρει ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο το φορτίο.

- Κατά τις εργασίες στη συσκευή: Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία μέσω της ασφάλειας στο εισερχόμενο κύκλωμα.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Εξοικείωση με τον αισθητήρα κίνησης με διακόπτη 10 Α

Ο αισθητήρας κίνησης με διακόπτη 10 Α (αναφέρεται παρακάτω ως **αισθητήρας κίνησης**) ανιχνεύει κινούμενες θερμικές πηγές (π.χ. άτομα) και μπορεί να ενεργοποιεί ωμικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία για ένα ρυθμιζόμενο χρόνο παράτασης.

Επιλογή θέσης εγκατάστασης



Αποφεύγετε την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση από πηγές φωτός και θερμότητας στην περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης.

Στερέωση του αισθητήρα κίνησης



– Με μονάδα επέκτασης

- Ⓐ Μηχανικό μπουτόν στη σύνδεση μονάδας επέκτασης

– Λειτουργία master/slave

- Ⓑ Master
- Ⓒ Slave

Ρύθμιση του αισθητήρα κίνησης

Αφαίρεση του καλύμματος



- Αφαιρέστε το πλαίσιο.
- Αφαιρέστε τον διακόπτη.

Οθόνες και στοιχεία χειρισμού



- Ⓐ Λυχνία LED κατάστασης (κόκκινη), πίσω από τους φακούς
- Ⓑ Ποτενσιόμετρο χρόνου παράτασης
- Ⓒ Ποτενσιόμετρο φωτεινότητας ανίχνευσης

Τεχνικά δεδομένα

Ονομαστική τάση:	AC 230 V ~, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς:	W
Αναμονή:	max 0.4 W
Ακροδέκτες σύνδεσης:	Βιδωτοί ακροδέκτες για μέγ. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Μονάδα επέκτασης:	Ένα μπουτόν, απεριόριστος αριθμός μέγιστο 50 m
Προστασία με ασφάλεια:	Ασφαλειοδιακόπτης 16 Α
Ονομαστικό ρεύμα:	10 AX, cosφ = 0,6

Απορρίψτε τη συσκευή ξεχωριστά από οικιακά απόβλητα που φυλάσσονται σε επίσημο σημείο συλλογής. Η σωστή ανακύκλωση προστατεύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.

Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας.

se.com/contact

Датчик руху з вимикачем 10 А

Про цей документ

Уся інформація, необхідна для безпечного монтажу наводиться в цьому документі.

Докладніша інформація про продукт наводиться в інтернеті -> див. QR-код.

Для вашої безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ВИБУХУ Й ДУГОВОГО ПРОБОЮ

Встановлення електричного обладнання повинне здійснюватися тільки кваліфікованими спеціалістами з дотриманням правил техніки безпеки. Кваліфіковані спеціалісти повинні мати підтверджену кваліфікацію в наступних областях:

- Під'єднання до інсталяційних мереж
- Під'єднання кількох електроприладів
- Прокладання електричних кабелів
- правила техніки безпеки, місцеві норми й правила електричного монтажу.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

НЕБЕЗПЕКА Ризик смертельної травми через ураження електричним струмом. Навіть коли навантаження вимкнено, вивід може проводити електричний струм.

- Під час роботи з пристроєм: завжди відключайте пристрій від джерела живлення за допомогою запобіжника вхідного кола.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

Загальні відомості про датчик руху з вимикачем 10 А

Датчик руху з перемикачем 10 А (далі в тексті **датчик руху**) виявляє рухомі джерела тепла (наприклад, людей) і може вмикати омичні, індуктивні або ємнісні навантаження на заданий час переходу через крайнє положення.

Вибір місця монтажу



Уникайте небажаного перемикання за джерелами світла і тепла в діапазоні виявлення датчика руху.

Монтаж датчика руху



– З блоком розширення

- Ⓐ Механічна кнопка на з'єднанні блока розширення

– Основний/підпорядкований режим

- Ⓑ Основний
- Ⓒ Підпорядкований

Установлення датчика руху

Зняття кришки



- Зніміть рамку.
- Витягніть кулісний перемикач.

Дисплеї та елементи керування



- Ⓐ Індикатор стану (червоний) за лінзою
- Ⓑ Час переходу через крайнє положення потенціометра
- Ⓒ Яскравість виявлення потенціометра

Технічні дані


Номинальна напруга:	230 В змін. струму ~, 50 Гц
Номинальна потужність:	W
Режим очікування:	макс. 0,4 Вт
З'єднувальні клеми:	гвинтові клеми на макс. 2 x 2,5 мм ² 0,5 Н*м
Блок розширення:	одна кнопка, необмежена кількість макс. 50 м
Захист за допомогою запобіжника:	автоматичний вимикач на 16 А
Номинальний струм:	10 AX, cosφ = 0,6

Утилізуйте пристрій окремо від побутового сміття, в офіційному пункті приймання. Професійна переробка захистить людей і довкілля від потенційних негативних впливів.





Schneider Electric Industries SAS

Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в центр обслуговування клієнтів у вашій країні.

se.com/contact



LED 200 W		1050 VA	
2200 W		10 A, 140µF	
2000 W		200 W	
1000 VA		500 VA	



Об этом документе

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете -> см. QR-код.

Техника безопасности

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

ОПАСНОСТЬ
Риск получения травмы со смертельным исходом от удара электрическим током. Выходной контур может проводить электрический ток даже при выключенной нагрузке.

- При работе с устройством: всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезным травмам.

Общие сведения о датчике движения с выключателем 10 А

Датчик движения с переключателем 10 А (далее называемый **датчик движения**) обнаруживает движущиеся источники тепла (например, людей) и может включать омическую, индуктивную или емкостную нагрузку на заданное время перехода через крайнее положение.

Выбор места монтажа



Избегайте нежелательного переключения по источникам света и тепла в диапазоне обнаружения датчика движения.

Монтаж датчика движения



- С блоком расширения
- Механическая кнопка на соединении блока расширения
- Ведущий/ведомый режим
- Ведущий
- Ведомый


Установка датчика движения

Снятие крышки



- Снимите рамку.
- Вытяните кулисный переключатель.

Дисплеи и элементы управления



- Светодиод состояния (красный), за линзой
- Время перехода через крайнее положение потенциометра
- Яркость обнаружения потенциометра

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	230 В пер. тока ~, 50 Гц
Номинальная мощность:	
Режим ожидания:	макс. 0,4 Вт
Соединительные клеммы:	винтовые клеммы под макс. 2 x 2,5 мм ² 0,5 Н*м
Блок расширения:	одна кнопка, неограниченное количество макс. 50 м
Защита плавким предохранителем:	автоматический выключатель на 16 А
Номинальный ток:	10 АХ, cosφ = 0,6
Температура для ...	
... работы	от 5 до 40 °C
... хранения	от 5 до 40 °C
... транспортировки	от 5 до 40 °C

Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

RU Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»

Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели

Срок хранения: 3 года

Гарантийный срок: 18 месяцев

Уполномоченный поставщик в РФ: АО «Шнейдер Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90

Факс +7 (495) 777 99 92

[se.com/ru/ru/](https://www.go2se.com/ref=NU352518)

KZ << Төменвольтты құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі туралы >> , << Электрмагнитті сәйкестік туралы >> техникалық регламенттерге сәйкес келеді

Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні

Сақтау мерзімі: 3 года

Кепілдік мерзімі: 18 ай

Уәкіл жеткізуші Қазақстан республикасында: << ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК >> ЖШС

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.

Тел.: +7 (727) 357 23 57

Факс.: +7(727) 357 24 39

[se.com/kz/ru/](https://www.go2se.com/ref=NU352518)